


- stark verölte Bereiche
- Einsturzgefahr bzw. Einsturz bereits erfolgt
- Nassfäuleerreger/ Braunfäuleerreger
- biotischer Bewuchs
- Moose
- Büsche
- Wurzelwerk
- Konstruktive Mängel
- am Mauerwerk: lose Steine und
geschädigtes Mauerwerk, mangelnde
Festigkeit, Risse

<div><div>Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung Dipl.-Ing. A. Seemann</div><div>Linderplatz 38 53666 Dahnwitz-Hoppegarten Tel: 03342-211730 Fax: 03342-211740</div></div> <div></div>					
BAUVORHABEN:			PROJEKT-NR.:		
Fabrikgebäude Luckenwalde Luckenwalde Haag 12			8162		
PLANBEZEICHNUNG:					
Sicherung Schäden Decke 1. Obergeschoss					
BEARBEITET:	GEZEICHNET:	DATUM:	FORMAT:	MAßSTAB:	PLAN-NR.:
Notuschnke	Notuschnke	08.01.09	A 2	1:100	4