



- stark verölte Bereiche
- Einsturzgefahr bzw. Einsturz bereits erfolgt
- Nassfäuleerreger/ Brautfäuleerreger
- biotischer Bewuchs
 - Moose
 - Büsche
 - Wurzelwerk
- Konstruktive Mängel
 - am Mauerwerk: lose Steine und geschädigtes Mauerwerk, mangelnde Festigkeit, Risse

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> ibs Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung Dipl.-Ing. A. Seemann Lindenallee 38 53666 Dahlwitz-Hoppegarten Tel: 03342-211730 Fax: 03342-211740 </div> <div style="background-color: #ff0000; width: 30px; height: 20px;"></div> </div>					
BAUVORNAME:	Fabrikgebäude Luckenwalde Luckenwalde Haag 12				PROJEKT-NR.: 8162
PLANBEZÜGLICH:	Sicherung Schäden 2. Obergeschoss				
BEARBEITET:	GEZEICHNET:	DATUM:	FORMAT:	MASSSTAB:	PLAN-NR.:
Nachtr.:	Nachtr.:	08.01.09	A 2	1:100	5