



- stark verölte Bereiche
- Einsturzgefahr bzw. Einsturz bereits erfolgt
- Nassfäuleemeger/ Brautfäuleemeger
- biologischer Bewuchs
- Moose
- Büsche
- Wurzelwerk
- Konstruktive Mängel
- am Mauerwerk: lose Steine und
geschädigtes Mauerwerk, mangelnde
Festigkeit, Risse

 ibs Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung Dipl.-Ing. A. Seemann							
Lindenallee 38		15366 Dahlewitz-Hoppegarten					
Tel: 03342 211730		Fax: 03342 211740					
BAUVORHABEN						PROJEKT-NR.:	
Fabrikgebäude Luckenwalde Luckenwalde Haag 12						8162	
PLANBEZEICHNUNG:							
Sicherung Schäden Dachgeschoss							
BEARBEITET:	GEZEICHNET:	DATUM:	FEHLMAT:	MASSSTAB:	PLANKR:		
Naturschnee	Naturschnee	08.01.08	A. S.	1:100			6