



Windböcke (Holzkonstruktion)
in Achse 2, 7, 9

Im 2. Obergeschoss werden in jeder Achse Stützen angeordnet.
In den Achsen 2, 7 und 9 werden zusätzlich hölzerne Windböcke
angeordnet um die horizontalen Windlasten vertikal abzuleiten.

 Ingenieurbüro für Baustatik und Sanierungsplanung Dipl.-Ing. A. Seemann											
Lindenallee 38 15364 Dahlwitz-Hoppegarten Tel. 03342 211730 Fax: 03342 211740											
BAUVORNAME:				PROJEKT-NR.:							
Fabrikgebäude Luckenwalde Luckenwalde Haag 12				8162							
PLANBEZEICHNUNG:											
Sicherung Massnahmen 2. Obergeschoss											
BEARBEITET:		GEZEICHNET:		DATUM:		FORMAT:		MASSSTAB:		PLAN-NR.:	
Natuschke		Natuschke		08.01.09		A 2		1:100		8	